

Deg10 メニュー&ファイル管理

デジコシリーズのアプリケーションのスタートメニューです。

CADデータ、NCデータ等を一元管理します。

CADデータとCAMで出力したNCデータを親子関係で管理されます。

The screenshot shows the Deg10 software interface with several callouts:

- 1文字入力毎にファイルを検索し一覧を更新します。** (Searches for files and updates the list for every character input.)
- USB等へファイルコピー** (File copy to USB, etc.)
- USB等からファイルコピー** (File copy from USB, etc.)
- 複数項目の検索条件指定が出来ます。** (Multiple search conditions can be specified.)
- 17項目のデータ登録ができます。** (17 items of data can be registered.)
- 出力されたNCデータ参照** (Reference to output NC data).
- スキャナー読込、ワード、エクセルなど任意のファイルが登録できます。** (Scanner reading, Word, Excel, etc. any files can be registered.)
- 旋盤等画面のビュー登録** (View registration for lathe, etc. screens).

各アプリケーションを選択すると登録ファイル一覧を表示します。

ファイル一覧の検索機能により、ファイル一覧から簡単高速にファイル検索が出来ます。

ファイルコピー、削除、名前変更が一覧画面から簡単に処理できます。

ファイルの選択で各アプリで作成されたビューワー、NCデータが表示されます。

各ファイルに任意のファイルをリンク登録ができます(例: 見積書、請求書、指示書等)。

関連ファイル(5ファイル)に、スキャナーから(TWAIN32対応)ドキュメントを読込登録ができます。

一覧登録のデータベースは任意に新規作成、変更、他パソコン用にデータパックが出来ます。

データベース

- DB変更
- DB新規作成
- DB移動箱から読込み
- DB移動箱書込み

ファイル一覧項目の表示幅、表示順を任意に変更できます。

表示項目名と表示幅の変更

変更する表示名を選択して下さい。
選択し移動した表示名と表示幅を入力して下さい。

ファイル名
親ファイル名
作成日付
バージョン
図面番号
製造番号
作成番号
加工番号
加工日付
加工時間
加工場所
加工機
加工機2
加工機3

新表示名: ファイル名
新表示幅: 180

OK キャンセル

項目表示順の変更

表示順に項目を選択して下さい。

項目名
加工日付
加工時間
加工場所
加工機
加工機2
加工機3
加工機4
加工機5
加工機6
加工機7
加工機8
加工機9
加工機10

OK キャンセル